



伯東企業(上海)有限公司

地址：上海市浦东新区新金桥路 1888 号 36 栋 702 室

電話：021-50463511

REPARATUR – BERICHT / TEST REPORT

TURBO PUMPEN / TURBO PUMPS

By : Jim Li
Date :2025/10/31

Customer: 苏州赛可检测设备

Typ: Type: Hipace 80	Artikelnr: Article No: PM P03 940A	Seriennr.: Serial No.: 15545510
--------------------------------	---------------------------------------	---

EINGANGSTEST / INCOMING CHECK:

Pumpe lauffähig: Pump in running condition:	☐ Ja Yes	☐ S-Check	☒ Nein No	Betriebsmittelspeicher / Öl: Oil Reservoir / Oil:	☐ Ok Ok	☒ verschmutzt dirty	☐ trocken dry
Betriebsstunden: TEST Hours:	TC: -110	Turbo:		Gas mode:	☐ ON	☐ OFF	
Original TC:	☒ Ja Yes	☐ Nein No		TC SN:	-		
Software Version:	-						
Error Codes TC:	E006	E006	E006	E006	E006		

SCHADENSBIld / FAILURE DESCRIPTION:

	1000	Kein Fehler	No failure
V	1001	Lagerverschleiß	Wear of bearing
	1003	Modifikation	Modification to actual version required
	1008	Pumpe verölt	Oil inside pump
	1110	Kugellager defekt	Bearing failure
	1200	Motor defekt	Motor failure
	1210	Unterteil mechanisch defekt	Bottom part mechanical damaged
	1220	TC defekt	TC failure
V	1310	Rotor defekt	Rotor failure
	1333	Spritzmutter gelöst	Splash nut loose
	1340	Magnetlager defekt	Magnetic bearing failure
	1351	Notlager defekt	Emergency bearing failure
	1360	Kohlefaser - Hülse defekt	Carbon sleeve failure
	1385	Antriebsmagnet defekt	Drive magnet failure
	1401	Dichtflächen beschädigt	Sealing surface damaged
	1405	Gehäuse gerissen	Housing damaged
	1410	Gehäuseverbindung beschädigt	Housing connection damaged
	1406	Korrosion durch Prozess	Corrosion by process
	1407	Verunreinigung durch Prozess	Process contamination
	1420	Ölpumpe defekt	Oil pump failure
	1900	Fremdeingriff	Unauthorized repair

VERWENDETES MATERIAL / USED MATERIAL:

Lager Bearing	Rotor Stator	Gehäuse Housing	Unterteil Bottom Part	Magnetlager Magnet bearing	Ölpumpe Oil Pump	Dekontami nation Decontami nation	EB mounting	Emergency bearing	TC
V	V								

GEWÄHRLEISTUNG / WARRANTY:

Gewährleistungszeitraum? Warranty period?	☐ Ja Yes	☒ Nein No	Gewährleistung, technisch Technical warranty	☐ Ja Yes	☒ Nein No
--	------------------------------------	--	---	------------------------------------	--



電話：021-50463511


内部污染



转子磨损



油棉污染



用料：PM E01 056-T
PM 173 222-T